

УТВЕРЖДАЮ  
Первый зам. главы  
администрации  
МО Заокский район  
 Л.С. Акимова  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

№ \_\_\_\_\_  
МО Заокский район «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МКУ ДО ДДТ "Радуга"
- 1.2. Адрес объекта 301000, Тульская обл., Заокский район, п. Заокский, ул. Северная, д.20
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ кв.м  
часть здания на первом этаже, 114,7 кв.м  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта ---
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 06.2014, капитального \_\_\_\_\_
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества "Радуга"»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301000, Тульская обл., Заокский район, п. Заокский, ул. Северная, д.20

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация образование

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м

3.2.2. Время движения (пешком) 15 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет описать \_\_\_\_\_ )  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ )

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (временно недоступно).

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПВ		
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (кроме К,С)		
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (кроме К,С)	1,4,7	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (кроме К,С)	1,2,3	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (кроме К,С)	6	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (кроме С)		

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:** объект доступен частично всем

**4. Управленческое решение (проект)**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, совещательные органы МО)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_.

4.4.6. Другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

---

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской области \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на | 1 | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на | 1 | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на | 2 | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на | 1 | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на | 1 | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | 1 | л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

---



---

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ Л.С. Акимова

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_ Г.И. Панова

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ Е.А. Питеримова

\_\_\_\_\_ А.В. Зиновьева

\_\_\_\_\_ А.В. Берлев

\_\_\_\_\_ Т.Н. Мохова

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_

Приложение № 1  
к Акту обследования объекта  
социальной инфраструктуры к паспорту  
доступности объекта социальной  
инфраструктуры  
№ \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  
«Дом детского творчества "Радуга"»,  
301000 Тульская обл., Заокский район, п. Заокский, ул. Северная, д.20

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2.	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.3.	Лестница (наружная)	есть						
1.4.	Пандус (наружный)	нет						
1.5.	Автостоянка и парковка	нет					Необходима стоянка для автотранспорта инвалидов	
	Общие требования к зоне							

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДП-В			Необходима стоянка для автотранспорта инвалидов

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение № 2  
к Акту обследования объекта  
социальной инфраструктуры к паспорту  
доступности объекта социальной  
инфраструктуры  
№ \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**I. Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

*Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  
«Дом детского творчества "Радуга"»,  
301000 Тульская обл., Заокский район, п. Заокский, ул. Северная, д.20*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	Есть	-		Несоответствие высоты ступеней	О	Несоответствие ГОСТ	ремонт
2.2.	Пандус (наружный)	Нет	-				Необходима установка пандуса	
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	Есть	-		Маленькая площадь	К	Необходимо увеличить площадь	ремонт
2.4.	Дверь (входная)	Есть	-		Нет системы связи для вызова персонала	К,О,С,	-	установка кнопки вызова
2.5.	Тамбур	Есть	-		-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (кроме К,С)			2.1. Необходимо перестроить лестницу при входе в здание. 2.2. Установить пандус. 2.3. Установить кнопку вызова персонала 2.4. Увеличить площадь входной площадки

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно ,

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

*Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования*

*«Дом детского творчества "Радуга"»,*

*301000 Тульская обл., Заокский район, п. Заокский, ул. Северная, д.20*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ЕСТЬ	4,7		Отсутствуют тактильные плиты и лента.	С	Для инвалидов с нарушениями зрения необходимо все пути движения к кабинетам оснастить тактильной лентой, тактильными плитками	ремонт
3.2.	Лестница (внутри здания)	НЕТ						
3.3.	Пандус (внутри здания)	НЕТ						
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	НЕТ						
3.5.	Дверь	ЕСТЬ						
3.6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ЕСТЬ	1		Наружная площадка эвакуационного выхода в плохом состоянии	К,О,С	Несоответствие ГОСТ	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (кроме К,С)		Для инвалидов с нарушениями зрения необходимо все пути движения к кабинетам оснастить тактильной лентой, тактильными плитками. Для удобства передвижения инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы и других мало-мобильных групп населения необходим капитальный ремонт наружной площадки эвакуационного выхода, установка горизонтальных опор (поручней).
--	------------------	--	---

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

*Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования*

*«Дом детского творчества "Радуга"».*

*301000 Тульская обл., Заокский район, п. Заокский, ул. Северная, д.20*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	Есть	1-3					
4.2.	Зальная форма обслуживания	Нет						
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</b>	ДЧ-В	1-3		

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение № 5  
к Акту обследования объекта  
социальной инфраструктуры к паспорту  
доступности объекта социальной  
инфраструктуры  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  
«Дом детского творчества "Радуга"»,  
301000 Тульская обл., Заокский район, п. Заокский, ул. Северная, д.20

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	Есть	6		Узкие двери, отсутствие поручней	К,С	Технические решения не возможны	
5.2.	Душевая/ ванная комната	Нет	-					
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	Нет	-					
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>	ДЧ-И (кроме К,С)	6		Технические решения не возможны

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  
«Дом детского творчества "Радуга"»,  
301000 Тульская обл., Заокский район, п. Заокский, ул. Северная, д.20

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	нет					установить	
6.2.	Акустические средства	нет	-				установить	
6.3.	Тактильные средства	нет	-				установить	
	ОБЩИЕ требования к зоне		-					

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	ВНД			Необходимо установить тактильные таблички, указатели, пинтограммы, стенды с информацией по системе Брайля. Все пути движения к кабинетам нужно оснастить тактильной лентой, тактильными плитками для инвалидов с нарушениями зрения

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания